COMPTE RENDU DE L'ENTRETIEN DE LA COMMUNE DE ÉPERNAY

13DHF024

Objet de la réunion :

ENTRETIEN DE LA COMMUNE D'ÉPERNAY

SAFEGE - Parc de l'Ile – 15/27, rue du Port - 92022 Nanterre Cedex – France • Tél. 01 46 14 71 00 • Fax 01 47 24 77 88 • WWW.SAFEGE.FR

MAÎTRE D'OUVRAGE : DDT 51

INTITULÉ DE L'AFFAIRE : Plan de Prévention des Risques d'Inondation sur la Marne sur les communes riveraines de la Marne de Tours-sur-Marne à Courthiézy

NOM DU RÉDACTEUR : E. HENRY

LIEU DE L'ENTRETIEN : LOCAUX DE SERVICES TECHNIQUES DE LA VILLE D'ÉPERNAY

DATE DE L'ENTRETIEN : 03/04/2014

DATE D'ETABLISSEMENT DU COMPTE-RENDU : 04/04/2014

PARTICIPANTS

Nom	Société / organisme /	Fonction	Téléphone	E-mail
Daniel Maire	Ville d'Épernay	Conseiller municipal	03.26.53.36.20	mairedaniel@free.fr
Frédéric Girardin	Ville d'Épernay	Directeur des services techniques	03.26.53.37.02	frederic.girardin@ville-epernay
Sophie Loro	Ville d'Épernay	Responsable du Service Urbanisme et Architecture	03.26.53.37.22	sophie.loro@ville-epernay.fr
Elsa Henry	SAFEGE	Ingénieur de projet	01.46.14.71.02	elsa.henry@safege.fr

COMPTE-RENDU

ENTRETIEN AVEC LA COMMUNE D'ÉPERNAY

- ✓ **Une discussion en mairie des zones et enjeux soumis à l'aléa inondation par débordements et remontée de nappe de la Marne,**
- ✓ **une visite de ces zones avec Mme LORO et MM. MAIRE et GIRARDIN.**

L'entretien a permis de discuter des réponses apportées au questionnaire et d'ajouter les remarques concernant les points suivants :

1. **CRUES HISTORIQUES**
2. **ZONES INONDÉES**
3. **AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS OU FUTURS**
4. **OUVRAGES HYDRAULIQUES**
5. **DOCUMENTS D'URBANISME ET AUTRES DONNÉES DISPONIBLES**

1. CRUES HISTORIQUES

- La commune a subi des inondations lors des crues historiques de Janvier 1910, Octobre 1924, Décembre 1925 et Mai 1926. Du fait de l'ancienneté de ces crues, peu d'informations récoltées dans les archives et des personnes ressources n'ont pu être identifiées. Il est donc difficile de quantifier et localiser précisément les conséquences éventuelles des crues passées.
- Il n'a pas été trouvé d'informations dans les archives concernant les crues plus récentes de 1955, 1982 et 1983 et les éventuels dégâts qu'elles auraient pu avoir occasionnés.
- Au cours de ces 40 dernières années, Épernay n'a pas connu de crues remarquables. Ceci, principalement grâce à la création du lac du Der en 1974 et à sa régulation des crues de la Marne depuis.
- La commune ne dispose pas de repère de crue.

2. ZONES INONDÉES

- Une lettre retrouvée aux archives datant de 1910 indique des inondations sur la chaussée aux lieux-dits « Quartier de l'électricité » et de la « Tour-aux-Bois ». Ce dernier secteur n'a pas pu être localisé. Concernant le premier, il se situe proche de la gare et des quais de la Marne. Un niveau de la Marne était également précisé dans cette lettre : 4.02 m au dessus du niveau d'étiage.
- Le secteur de la gare a été réalisé dans les années 1850, ce secteur n'a jamais connu d'inondations.
- De façons générales, en dehors de la plaine, les quartiers pouvant être identifiés comme ayant subi des inondations lors des crues historiques antérieures à la création du lac du Der sont les suivants :
  - Le quartier résidentiel « La Villa » en rive droite de la Marne ;
  - Les quais de Magenta (rive droite) au niveau de la zone industrielle ;
  - Le « quartier électricité » (rive gauche) ;
  - La zone industrielle Nord d'Épernay (rive gauche) qui était anciennement des jardins en bordure de Marne situés à un niveau proche de celui du cours d'eau.

SAFEGE - Parc de l'Ile – 15/27, rue du Port - 92022 Nanterre Cedex – France • Tél. 01 46 14 71 00 • Fax 01 47 24 77 88 • WWW.SAFEGE.FR

- Ces quartiers ont été en majorité réaménagés et remblayés (excepté pour le quartier de la Villa dont les habitations datent généralement des années 1900) et ils n'ont pas subi d'inondations depuis la création du lac du Der.
- La zone des SILO présente dans l'enveloppe de la zone inondable de la carte transmise à la commune est une zone rehaussée.
- De façons générales, du fait des modifications en termes de topographies (remblais) réalisées depuis les crues historiques cartographiées (1910 et 1955), l'emprise des zones inondées devraient être moindre si une crue identique se produisait.
- Au Nord-Ouest de la commune, au niveau des voies ferrées proches de la Coopérative du Syndicat Général des Vignerons (CSGV), située allée de Cumières, la zone inondable cartographiée ne semble pas se justifier du fait de la topographie du site.
- Des inondations par remontées de nappe dans la plaine sont les seules inondations encore subies depuis la création du lac du Der et restent relativement réduites. Ces remontées de nappe n'ont pas été rencontrées depuis plusieurs années.

- La route D201 a été surélevée d'environ 2m au-dessus du terrain naturel avant les années 1950, sans doute suite à des inondations de la Marne.
- La commune présente 2 ouvrages de franchissement en plaine sur les remblais que constituent la voie ferrée et la route départementale D201. Ceux-ci permettent aux éventuelles inondations de s'écouler de l'amont vers l'aval de la plaine.



3. AMÉNAGEMENTS RÉALISÉS OU FUTURS

Zone UA : Centre ancien et zone dense mixte

Zone UF : zones à vocation d'activités

Zone du projet

Zone N : zones naturelles

SAFEGE - Parc de l'Ile – 15/27, rue du Port - 92022 Nanterre Cedex - France • Tél. 01 46 14 71 00 • Fax 01 47 24 77 88 • WWW.SAFEGE.FR

SAFEGE - Parc de l'Ile – 15/27, rue du Port - 92022 Nanterre Cedex – France • Tél. 01 46 14 71 00 • Fax 01 47 24 77 88 • WWW.SAFEGE.FR